


Pressebericht vom 4. Mai 2014

Einsatzstichwort: „bitte auswählen“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
04.05.2014	11:57 Uhr	Lockhausen, Kirchfeldstraße	04.05.2014 um 13:05 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Lockhausen Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		15
eingesetzte andere Einheiten	Polizei	eingesetztes anderes Personal
		2
Einsatzmittel	Wärmebildkamera, Elektrolüfter	
Einsatzart	brennt Elektroverteilerkatsen	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	<p>Am Sonntagmittag war es in einem Einfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung in einer Elektroverteilung gekommen. Bei der Erkundung des Angriffstrupps mit der Wärmebildkamera war es auf einer Stromschiene aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Überspannung gekommen. Dadurch haben Kabel und andere Kunststoffteile geschmort. Um weitere Brandgefahr auszuschließen musste der Verteilerkasten durch die Einsatzkräfte Stromlos geschaltet werden. Während dieser Maßnahme wurde das Gebäude mit dem Überdrucklüfter belüftet. Der Notdienst der Stadtwerke Bad Salzuflen traf an der Einsatzstelle ein und schaltete das Gebäude Stromlos. Ein weiterer Notdienst wird die Elektroanlage reparieren und die Elektroversorgung wieder herstellen.</p>
---------------	--



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de